



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела

по культуре и искусству

по культуре

Е.А. Усова

ИСК

2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) -
«Этнографический музей»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека - музей»
- 1.2. Адрес объекта город Пыть-Ях, 5 микрорайон, ул. Солнечная 12, дом 12, корпус 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 137,7 кв.м.
- часть здания -- на 1 (первом) этаже, 33,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да/нет) да кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2007, последнего капитального ремонта --
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего --
- капитального --

Сведения об учреждении, расположенного на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный центр: библиотека - музей» (МАУК «КЦ: библиотека - музей»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения 628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 5 микрорайон, ул. Солнечная, дом 12, корпус 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защиты, физическая культуры и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительские рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление экскурсий, игровых программ, создание условий для организации досуга.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность) количество обслуживаемых в день: до 38 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка горнолыжная база «Северное сияние» по маршруту №10 автобусного сообщения Мамонтово – Ж/Д вокзал
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров
- 3.2.2. время движения (пешком) 7 минут
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) да
- 3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нет
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет) нет
- 3.2.6. перепады высоты на пути (есть; нет (описать) да (дорожные бордюры)
их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет
- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ - формы обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С) ДУ (О) ДЧ – И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, С) ДЧ – И (Г, У, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С) ДЧ-И (Г, У, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С) ДП-И (Г, У, О) ДУ (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С) ДЧ-И (Г, У, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С, О) ДЧ – И (Г, У)
8	Все зоны и участки	

** указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: на объекте «Этнографический музей» необходим капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию, входа в здание, путей движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зоны целевого назначения, туалетной комнаты, пути движения к объекту (от остановки транспорта). Объект недоступен для инвалидов категории «К» и «С»; частично доступен для инвалидов категории «Г», «У», «О».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2.	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный

8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный
----	--------------------	--------------------

** указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не запланировано

в рамках исполнения ---

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (С, Г, У, О), ДЧ-И (К)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта _____

(наименование документа и выдавшего его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата на сайте zhit-vmeste

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» 01 2019 г.
2. Акта обследования объекта от «10» 01 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека - музей»
Т.А. Белохвостикова
_____ 2019г.

АНКЕТА

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ):
Этнографический музей
Краеведческого музея**

**Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека - музей»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Этнографический музей
- 1.2. Адрес объекта: 628383, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 5 микрорайон, ул. Солнечная, дом 12, корпус 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 137,7 кв.м.
 - часть здания -- на -- этаже, -- кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да/нет) да 17 404,4 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2007, последнего капитального ремонта --
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего --
 - капитального --

Сведения об учреждении, расположенного на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека – музей» (МАУК «КЦ: библиотека - музей»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения 628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 4 микрорайон «Молодёжный», дом 10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отдел по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628381, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, 2 микрорайон, дом 7

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защиты, физическая культуры и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительские рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг: выполнение работ, оказание услуг в сфере музейного дела
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 38
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка горнолыжная база «Северное сияние» по маршруту № 10
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусного сообщения Мамонтово – Ж/Д вокзал
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров

- 3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) да
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет) нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути есть, нет (описать) да, (бордюр высотой 12,5 см)
их обустройство для инвалидов на коляске: да; нет (описать) нет

3.3. **Вариант организации доступности ОСИ** (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____
zhit-vmeste.ru

Е.Л. Гарипова, заместитель директора Муниципального автономного учреждения культуры: «Культурный центр: библиотека – музей»
тел./факс 8 (3463) 45-58-53

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека – музей»
Т.А. Белохвостикова
2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ):

Этнографический музей
Краеведческого музея

Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека-музей»

Городской округ город Пыть-Ях

« 10 » 01 2019 г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Этнографический музей
- 1.2. Адрес объекта: 628383, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Пыть-Ях, 5 микрорайон, ул. Солнечная, дом 12, корпус 2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 137,7 кв.м.
 - часть здания -- на - этаже, - кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да/нет) да 17 404,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки 2007, последнего капитального ремонта --
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
 - текущего --
 - капитального --
- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурный центр: библиотека - музей» (МАУК «КЦ: библиотека-музей»)
- 1.7. Юридический адрес учреждения 628383, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Пыть-Ях, микрорайон 4 «Молодёжный», дом 10

2. Характеристика деятельности учреждения на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защиты, физическая культуры и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительские рынок и сфера услуг, другое) культура

- 2.2. Виды оказываемых услуг: выполнение работ, оказание услуг в сфере музейного дела
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) все
возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 38
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да/нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: остановка горнолыжная база «Северное сияние» по маршруту № 10 автобусного сообщения Мамонтово – Ж/Д вокзал
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 метров
- 3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части переходного пути (да/нет) нет
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет) нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (есть; нет (описать) да (бордюр высотой 12,5 см) их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет (описать) нет

- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ - формы обслуживания*:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и маломобильных	ДУ

	групп населения (МГН)	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, С) ДУ (О) ДЧ – И (Г, У)	-	12-17
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, С) ДЧ – И (Г, У, О)	1	18-21
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, С) ДЧ-И (Г, У, О)	6	22,24,27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (С) ДП-И (Г, У, О) ДУ (К)	-	23, 25
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С) ДЧ-И (Г, У, О)	5	26
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С, О) ДЧ – И (Г, У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: на объекте «Этнографический музей» необходим капитальный ремонт территории, прилегающей к зданию, входа в здание, путей движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зоны целевого назначения, туалетной комнаты, пути движения к объекту (от остановки транспорта). Объект недоступен для инвалидов категории «К» и «С»; частично доступен для инвалидов категории «Г», «У», «О».

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2.	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3.	Путь (путь) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	ремонт капитальный

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: не запланировано

в рамках исполнения --

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (С, Г, У, О), ДЧ-И (К)

5. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

5.1. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

5.1.1. Согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации

деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МНГ)

5.1.2. Согласование работ с надзорными органами

(в сфере проектирования и строительства,

архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

5.1.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

5.1.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

требуется

5.1.5. Согласование с общественными организациями инвалидов:

требуется

5.1.6. Другое:

требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

5.2. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта ОСИ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

1. Результаты обследования:

- приложение 1 «Территории, прилегающей к объекту» на 1 л.
- приложение 2 «Входа (входов) в здание» на 1 л.
- приложение 3 «Путей движения в здании» на 2 л.
- приложение 4 «Зоны целевого назначения объекта» на 4 л.
- приложение 5 «Санитарно-гигиенических помещений» на 2 л.
- приложение 6 «Системы информации (и связи) на объекте» на 1 л.

2. Результаты фотофиксации на объекте: Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий музей»

3. поэтажные план, паспорт БТИ на 1 л.

Члены рабочей группы

В том числе:

Председатель Пыть-Яхской
городской организации
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»



Гавриленко
Людмила Владимировна

Главный специалист отдела по
культуре и искусству



Корнилова
Роза Николаевна

Заместитель директора
муниципального автономного
учреждения культуры «Культурный
центр: библиотека – музей»



Гарипова
Елена Леоновна

Главный специалист
муниципального автономного
учреждения культуры «Культурный
центр: библиотека – музей»



Пяслане
Юлия Федоровна

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Этнографический музей

Краеведческого музея

Муниципального автономного учреждения культуры

«Культурный центр: библиотека - музей»

город Пыть-Ях, 5 мкр., ул. Солнечная, д.12, корпус 2

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	1	12- 13	Отсутствие тактильных обозначений и направляющих на путях следования, территория покрыта песком	К, С, О	Индивидуаль ное решение с ТСР	Не нужда ется
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	-	13- 17	На путях следования местами песок, нет направляющих обозначений, имеется деревянный тротуар на территории шириной 0,84-0,85 м, по краям тротуара бордюры отсутствуют, съезд с тротуара не оборудован, отсутствует разворот	К, С, О	Оборудовани е путей движения направляющи ми обозначениям и, реконструкци я тротуара	Капита льный ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует информация об объекте. Пути движения неровные, с песчаными участками, отсутствуют направляющие обозначения	К, С, О	Обустройство путей движения, поверхности территории, тротуара, оборудование входа информацией	Капита льный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория постоянно действующей экспозиции «Традиционные населенные пункты региона»	ВНД (К, С) ДУ(О) ДЧ – И (Г, У)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория объекта нуждается в устранение перепадов высот, в выравнивании поверхности пути, в оборудовании направляющими обозначениями, в ремонте тротуара.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Этнографический музей
Краеведческого музея

Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека - музей»,
город Пыть-Ях, 5 мкр., ул. Солнечная, д.12, корпус 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функциональ- но- планировочно- го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть	-	18- 20	Ступени разные по высоте и ширине, отсутствуют поручни, контрастные и тактильные обозначения на ступенях, поверхность отдельных ступеней зацементирована, имеет неровности	О, С	реконструкция лестницы	капитальн ый ремонт
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус	К	Оборудовать вход пандусом	капитальн ый ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	20	нет тактильных направляющих; размеры входной площадки 1,31 х 1,72 м	С, К, О	расширение входной площадки, оборудование тактильными обозначениями	капитальн ый ремонт
2.4.	Дверь (входная)	есть	-	20	отсутствие тактильных обозначений; дверной проем не соответствует стандартам - 0,88 м, дверь деревянная сплошная	С, К, О	Замена дверного проема	Капитальн ый ремонт
2.5.	Тамбур	есть	-	21	отсутствие тактильных обозначений; глубина тамбура при прямом движении и	С, К	технические решения не возможны – организована помощь сотрудника	-

					одностороннем открывании дверей 1,44 x 1,78м			
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Отсутствует пандус, дверной проем и размеры тамбура не соответствуют нормативам	О, С, К		капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы в здание)	ВНД (К, С) ДЧ – И (Г, У, О)	-	-	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **вход в здание нуждается в реконструкции лестницы, оборудовании пандусом. Технические решения по расширению тамбура невозможны, вход необходимо оборудовать кнопкой вызова. Организована помощь сотрудников.**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Этнографический музей
Краеведческого музея**

**Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека - музей»,
город Пыть-Ях, 5 мкр., ул. Солнечная, д.12, корпус 2**
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	24	ширина коридора 1,12м -1,22м, отсутствуют звуковые и тактильные направляющие информаторы	К, С, О, Г	Оборудован ие коридора тактильным и обозначения ми	Индивиду альное решение с ТСР
3.2.	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	1	22	отсутствие тактильных обозначений; дверной проем шириной 0,88 м,	К, С	Замена дверного проема, оборудован ие тактильным и обозначения ми	Капитальн ый ремонт
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	6	22, 27	отсутствие тактильных и обозначений; дверной проем	все	Замени двери на пути эвакуации,	Капитальн ый ремонт

					не соответствует стандартам - 0,88 м., на ступенях эвакуационного выхода отсутствуют поручни контрастные обозначения		оборудование путей тактильным и контрастными обозначениями, установка поручней	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирующие обозначения; дверной проем не соответствует стандартам	все	Замена дверного проема, оборудование тактильным и обозначениями, ступеней - поручнями	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С) ДЧ-И (О, Г, У)	-	-	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется оснащение зоны ТСП, проведение капитального ремонта, в том числе, путей эвакуации, по расширению дверного проема, установке поручней на ступенях.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального автономного учреждения культуры

«Культурный центр: библиотека - музей»»,

город Пыть-Ях, 5 мкр., ул. Солнечная, д.12, корпус 2

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	4	23 25	отсутствие тактильных обозначений; дверной проем не соответствует стандартам - 0,88м	С, К, О	Оборудование тактильными средствами обозначения, расширение дверного проема	Капитальный ремонт
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	дверной проем не соответствует стандартам - 0,88 м;	С, К, О	Оборудование тактильными средствами обозначения	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	ВНД (С) ДП-И (О, Г, У),	-	-	Капитальный ремонт

(целевого посещения объекта)	ДУ (К)			
---------------------------------	--------	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **отсутствуют тактильные обозначения, организована помощь сотрудников.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: места приложения труда отсутствуют

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **жилые помещения отсутствуют**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального автономного учреждения культуры

«Культурный центр: библиотека - музей»,

город Пыть-Ях, 5 мкр. ул. Солнечная, д.12 корпус 2

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	5	26	Не оборудована в соответствии с требованиями; отсутствие тактильных обозначений, отсутствие поручней, кнопки связи, крючков, вешалок, дверной порог завышен, ширина двери 0,88 м	С, К, Г	Оснащение кнопкой связи, замена дверного проема, оборудованные поручнями	Капитальный ремонт
5.2.	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Гардеробная (бытовая комната)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не оборудована в соответствии с требованиями; нет кнопки связи, специальных знаков у двери	С, К, Г	Оснащение кнопкой связи, специальными обозначениями	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С) ДЧ-И (У, Г, О)	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: туалетная комната не соответствует СП 35-101-2001, необходимо оснащение комнаты кнопкой вызова, поручнями, специальными обозначениями.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципального автономного учреждения культуры
«Культурный центр: библиотека музей»,
Этнографический музей
город Пыть-Ях, 5 мкр., ул. Солнечная, д.12, корпус 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствуют визуальные средства информации	Г	Оснащение визуальными средствами	индивидуальное решение с ТСР
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустические средства информации	С	Оснащение акустическими средствами	индивидуальное решение с ТСР
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства информации	С	Оснащение тактильными обозначениями	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют акустические, визуальные, тактильные средства информации на объекте	все	Оснащение визуальными, акустическими и тактильными обозначениями	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: по результатам обследования установлено, что отсутствует информация об объекте, требуется оборудование информацией всех зон.